


Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S49-4-



Цоколевка соединителя
CS S49-4-


Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	-----
Количество контактов	3
Тип контакта выключателя	PNP
Рабочее напряжение, U _{раб.}	10...30 В DC
Максимальный рабочий ток, I _{раб.}	4А
Диапазон рабочих температур	-25°С...+90°С
Световая индикация:	Есть
питание	зелёный
включение	жёлтый
Кабель	3x0,25 мм ²
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5x10 ⁸ Ом
Комплект поставки	1. Соединитель
	2. Паспорт изделия
	(на каждые 20 датчиков в
	транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S49-4-



Цоколевка соединителя
CS S49-4-

Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	-----
Количество контактов	3
Тип контакта выключателя	PNP
Рабочее напряжение, U _{раб.}	10...30 В DC
Максимальный рабочий ток, I _{раб.}	4А
Диапазон рабочих температур	-25°С...+90°С
Световая индикация:	Есть
питание	зелёный
включение	жёлтый
Кабель	3x0,25 мм ²
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5x10 ⁸ Ом
Комплект поставки	1. Соединитель
	2. Паспорт изделия
	(на каждые 20 датчиков в
	транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП