

Ультразвуковые датчики **СЕРИЯ USS(A)**

Новая линейка ультразвуковых датчиков USS(A) с номинальным диапазоном обнаружения 1000 и 2000 мм





Ультразвуковые датчики CEPИЯ USS(A)

Ультразвуковые датчики — это современные микропроцессорные устройства, предназначенные для дальнего обнаружения и измерения расстояния.

Они идеально подходят для ряда задач, с которыми не справляются оптические датчики:

) обнаружение	прозрачных	материалов

О обнаружение мелких предметов

🕥 обнаружение объектов в условиях пыли, грязи, дыма



Датчики оборудованы пьезоэлектрическим преобразователем (трансдюсером), излучающим зондирующие ультразвуковые импульсы и принимающим отражённое эхо. Метод вычисления расстояния заключается в преобразовании показателей времени между моментами излучения и приёма отражённого звукового сигнала, учитывая значение скорости распространения звука в воздухе.









	С кабелем		С разъемом			
	USS EF89P5- 43P-R1000-LZ	USS EF89P5- 43P-R2000-LZ	USS AC89P5- 49U-R2000-LZS4	USSA AC89P5- 44P-R2000-LZS4	USS AC81B5- 49U-R2000-LZS4	USSA AC81B5- 44P-R2000-LZS4
Размер корпуса	(M30x1,	5) x 142		(M30x ²	1,5) x 99	
Тип корпуса	Цилиндрическ	кий резьбовой		Цилиндричес	кий резьбовой	
Ультразвуковая частота, кГц	20	00		2	00	
Зона чувствительности, мм	1501000	200 2000		200	2000	
Слепая зона, мм	0150	0200		0	200	
Напряжение питания, Ипит.	1030	B DC	1030 B DC	1230 B DC	1030 B DC	1230 B DC
Структура выхода	2 x F	PNP	Push-Pull, PNP, NPN	420 мА/ 010 В	Push-Pull, PNP, NPN	420 мА/ 010 В
Тип контакта	Переключаю	ций (NO+NC)	NO или NC		NO или NC	
Время инициализации, мс	30	00	1200	1000	1200	1000
Максимальная частота оперирования, Fmax, Гц	1	0	5	7	5	7
Способ папраметризации	"Teach-In", с по на корпус			С помощью уп	равляющего прово	рда
Защита от переполюсовки	ес	ть		e	СТЬ	
Защита от короткого замыкания	есть		есть			
Индикация срабатывания	ес	ТЬ		e	СТЬ	
Диапазон рабочих температур	-20+	-65 °C		-20	.+65 °C	
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IPo	65		IF	2 65	
Материал корпуса	Полиме	p (PBT)	Полим	ep (PBT)	Лат	гунь
Способ подключения	Кабел	тьное		Разъемн	ю-штекерное М12	
Рекомендуемое присоединение / подключение	Кабель 4х0,5	мм кв., L=2м	(OS S19-3, OS S20-3	3, CS S25, CS S251.	CS S261



Точность попаданий


высокая линейность во всем температурном диапазоне, нелинейность не превышает ±0,5% от полной шкалы измерения
обнаружение объектов размерами больше или сопоставимыми с длиной ультразвуковой волны (от 1 мм) в диапазоне не меньше 60% от максимального
погрешность не выше ±1 мм, при измерении расстояния до плоских поверхностей твердых тел или жидкостей в максимальном диапазоне
погрешность не выше ±2 мм при измерении расстояния до поверхностей относительно малой плотности, таких как дерево, пластик
погрешность не выше ±5 мм при измерении расстояния до скругленных поверхностей, таких как стеклянная тара, труба

Настройка

Ультразвуковые датчики НПК «ТЕКО» предлагают пользователю удобные возможности настройки параметров и режимов работы («Teach-In» – обучение).

В датчиках серии USS EF функция обучения реализована с помощью кнопок на корпусе, в серии UUS(A) AC – с помощью специализированного контакта в разъеме.

USS(A) AC с разъемом





НАСТРОЙКИ С ПОМОЩЬЮ «TEACH-IN»

Аналоговые датчики

8 (800) 333-70-75 | teko-com.ru

	установка нижнего порога контролируемой зоны, соответствующего минимальному значению выхода— 4 мА или 0 В
	установка верхнего порога контролируемой зоны, соответствующего максимальному значению выхода— 20 мА или 10 В
	установка режима работы выхода по току (420 мА) или напряжению (010 В)
\bigcirc	установка заводских настроек

Дискретные датчики

	установка режима обнаружения с одним порогом
	установка режима обнаружения с двумя порогами – «окно»
	установка режима «отражатель»
	установка типа и функции выходного ключа
	установка заводских настроек



Режимы работы дискретных датчиков

на примере USS EF89P5-43P-R2000-LZ

РЕЖИМ ОБНАРУЖЕНИЯ С ОДНИМ ПОРОГОМ



Переключение выходного сигнала происходит при обнаружении объекта внутри контролируемой зоны. Контролируемая зона ограничивается одним порогом.

РЕЖИМ ОБНАРУЖЕНИЯ С ДВУМЯ ПОРОГАМИ — «ОКНО»




Контролируемая зона находится внутри «окна», ограниченного установленными порогами.



Контролируемая зона находится снаружи «окна», ограниченного установленными порогами.

РЕЖИМ ОБНАРУЖЕНИЯ «ОТРАЖАТЕЛЬ»




Датчик настраивается на обнаружение неподвижной поверхности, исполняющей роль «отражателя». Ей может быть стена, бортик, щиток и др. Переключение выходного сигнала происходит при появлении в контролируемой зоне любого препятствия, которым в том числе может быть поглощающий объект — ткань, вата и др.




Примеры применения ультразвуковых датчиков


ИЗМЕРЕНИЕ ГАБАРИТОВ КОРОБОК



ОБНАРУЖЕНИЕ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОБРЫВА ТРОСА, ПРОВОЛОКИ, ШНУРА




ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ПРОДУКТА В БУНКЕРЕ




ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В НЕБОЛЬШИХ ЕМКОСТЯХ,

в том числе с использованием направляющей трубы




ОБНАРУЖЕНИЕ И СЧЕТ ПРОЗРАЧНОЙ ТАРЫ

- на фасовочных и упаковочных линиях,
- на производстве продуктов питания, косметики, формацевтической продукции, фасованных нефтепродуктов и пр.




ОБНАРУЖЕНИЕ И СЧЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, КОНТРОЛЬ ВЪЕЗДА-ВЫЕЗДА



научно-производственная компания


ДАЛЬНЕЕ ОБНАРУЖЕНИЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОБЪЕКТОВ

трубы, бревна и др.




ИЗМЕРЕНИЕ ПРОВИСАНИЯ ПЕТЛИ


в процессах намотки и поточной обработки погонных материалов, таких как тонкая сталь



ОБНАРУЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА ПОДВЕСНОМ КОНВЕЙЕРЕ




ОБНАРУЖЕНИЕ И СЧЕТ КОВШЕЙ ЭЛЕВАТОРА




ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО ПОВЕРХНОСТИ

для регулирования положения агрегатов сельскохозяйственной и коммунальной техники, измерения клиренса и др.



ИЗМЕРЕНИЕ ДИАМЕТРА РУЛОНА

для регулирования скорости намотки погонных материалов: тонкая сталь, полиэтилен, бумага и т.д





Не допускается использование ультразвуковых датчиков в качестве единственного средства обнаружения человека в задачах обеспечения безопасности!


150

Соединитель к датчикам

СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ




СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ





КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДАТЧИКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ Категория применения / применяемость Тип Кронштейн мзохі,5 29 68



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер А	27
Размер В	10
Размер С	55
Размер D	18
Размер Е	40
Размер F	30,1
Размер G	42
Размер Н	6,2
Размер і	28
Категория применения / применяемость	M30
Тип	Кронштейн





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	85B264B AC / 120B370B DC
Входной ток	1,5А / 115В АС или 0,75А / 230В АС
Выходная мощность	10240 Вт
Выходное напряжение	12B DC / 24B DC
Защита от перегрузки	105%150%; Тип: ограничение постоянного тока. Сброс: автовосстановление
Защита от перенапряжения	115B135B DC
Защита температурная	+135°C, отключение питания
Защита токовая при холодном старте	30A/115B или 60A/230B
Максимальный выходной ток	0,8410 A
Пределы изменения напряжения	
Пределы регулирования напряжения	+10%
Диапазон рабочих температур	-10°C+50°C / -20°C+70°C

THO

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Максимальный рабочий ток, Imax		
Тип контакта / Структура выхода		
Присоединение / Подключение		
Присоединение / Подключение		
Световая индикация		
Степень защиты по ГОСТ 14254-96		
Вид штекера	Г-образный с клеммником	
Рабочее напряжение, Upa6	<250 B AC/DC	
Диапазон рабочих температур		
Сопротивление изоляции		
Сопротивление контакта		
Вид		
Схема подключения нагрузки		



СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный рабочий ток, Imax	4 A
Тип контакта / Структура выхода	Переключающий
Присоединение / Подключение	Кабель ∅4…6 мм
Присоединение / Подключение	/ max 0,75 кв. мм
Световая индикация	без индикации
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Вид штекера	Прямой с клеммником
Рабочее напряжение, Upa6	<250 B AC/DC
Диапазон рабочих температур	-25°C+90°C
Соединение	M12
Сопротивление изоляции	>5х10^8 Ом
Сопротивление контакта	≼0,005 Ом
Вид	Розетка
Схема подключения нагрузки	Универсальная





АВТОМАТИЗАЦИЯ СВОБОДА ТВОРЧЕСТВО

Продукция НПК «TEKO»

ДАТЧИКИ:

- о индуктивные датчики
- емкостные датчики
- о магниточувствительные
- о оптические датчики
- ультразвуковые датчики
- тепловые датчики уровня
- датчики угла наклона
- о датчики относительной влажности и температуры
- резистивные датчики температуры
- о реле температуры
- датчики углекислого газа
- конвейерная автоматика

ПРИБОРЫ:

- взрывозащищенные блоки сопряжения NAMUR
- сенсорные кнопки
- о блоки питания
- О счетчики импульсов
- тахометр
- реле времени
- устройства контроля нории
- сигнализаторы уровня
- о блоки контроля частоты
- преобразователи сигнала
- блоки удержания
- модуль релейный
- о устройства индикации трехфазной сети
- блок включения ближнего света фар
- автомат управления скреперным транспортёром

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

- о высокотемпературное, низкотемпературное и тропическое исполнение
- транспортное исполнение
- морское исполнение
- пищевое исполнение
- взрывозащищённое исполнение
 - PO Ex ia ma I Ma X/ 0Ex ia ma IIC T6 Ga X
 PO Ex ia ma I Ma X/ 0Ex ia ma IIC T4 Ga X
 1Ex ia ma IIC T6/T4 Gb X
- о для работы в условиях повышенной вибрации
- о для работы в среде высокого давления
- о для работы со специфическими электрическими параметрами

- sale@teko-com.ru 网 teko@teko-com.ru
- 8 (800) 333-70-75
- г. Челябинск, ул. Кислицина, 100



teko-com.ru