



Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S27-
CS S27- C
CS S27- H




Цоколевка соединителя
CS S27-




Содержание драгметаллов, мг	
Золото 12,023	
Серебро -----; Палладий -----	
Напряжение питания, U _{раб.}	≤ 250В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I _{раб.}	4А
Диапазон рабочих температур:	
- CS S27-	-40 ⁰ С...+85 ⁰ С
- CS S27- -C	-50 ⁰ С...+85 ⁰ С
- CS S27- -H	-40 ⁰ С...+105 ⁰ С
Световая индикация	Нет
Заземляющий вывод	Есть
Кабель	3x0,34 мм ²
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопrotивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопrotивление изоляции	> 5x10 ⁹ Ом
Комплект поставки	1. Соединитель
	2. Паспорт изделия
	(на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S27-
CS S27- C
CS S27- H



Цоколевка соединителя
CS S27-



Содержание драгметаллов, мг	
Золото 12,023	
Серебро -----; Палладий -----	
Напряжение питания, U _{раб.}	≤ 250В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I _{раб.}	4А
Диапазон рабочих температур:	
- CS S27-	-40 ⁰ С...+85 ⁰ С
- CS S27- -C	-50 ⁰ С...+85 ⁰ С
- CS S27- -H	-40 ⁰ С...+105 ⁰ С
Световая индикация	Нет
Заземляющий вывод	Есть
Кабель	3x0,34 мм ²
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопrotивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопrotивление изоляции	> 5x10 ⁹ Ом
Комплект поставки	1. Соединитель
	2. Паспорт изделия
	(на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	